

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Кормиловский муниципальный район
(наименование муниципального
образования Омской области)

"17" апреля 2017 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646981, Омская область, Кормиловский район, с Михайловка, ул. Школьная 3, 8(38170) 3-57-77, mixschule@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2472,9 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23497 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1977, год последнего капитального ремонта: 2014 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 10.07.2017 г., капитального не запланировано.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Михайловская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Михайловская СОШ"

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646981, Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, ул. Школьная 3, 8(38170) 3-57-77, mixschule@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д.18, тел.: 8(38170)-2-11-47, obrkormil.omskportal@mail.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: в с. Михайловка нет пассажирского автотранспорта.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*).
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение
------	---	------------------------	------------

п		в том числе для основных категорий инвалидов*	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		6-9
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		10-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		18-20
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		21-22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

Объект МБОУ "Михайловская СОШ" доступен условно, в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Капитальный ремонт

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: 2017-2020 г. г.

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен частично всем.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 24 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Поэтажные планы, технический паспорт на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - комиссия)

Руководитель БУ

"КЦСОН Кормиловского района"

Н.М. Очкина

_____ (подпись)

Члены комиссии:

Заместитель руководителя БУ

"КЦСОН Кормиловского района"

Л.П. Михно

_____ (подпись)

Начальник отдела социальной защиты и социально-трудовых отношений
Управления Министерства труда и социального развития Омской области
по Кормиловскому району Омской области

В.С. Куликов

_____ (подпись)

Председатель Кормиловской местной организации "Всероссийское общество инвалидов"

В.И. Алексеенок

(подпись)

Специалист первой категории отдела градостроительства и газификации администрации Кормиловского муниципального района

Е.А. Смола

(подпись)

Юрисконсульт административной службы бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского района

А.Ю. Очкин

(подпись)

Заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов БУ "КЦСОН Кормиловского района"

Е.А. Сребняк

(подпись)

Специалист по социальной работе по формированию доступной среды для инвалидов

А.А. Пфафенрот

(подпись)

Представитель организации, расположенной на объекте:
Директор

Н.А. Доктер

(подпись)

Приложение №1
к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)
МБОУ "Михайловская СОШ".
Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка,
ул. Школьная, д.3
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1	На территорию 1 вход и 1 выезд со стороны ул. Школьная. Вход через металлический турникет.		Оборудовать вход на территорию тактильными и визуальными средствами информации, устранить препятствие в виде турникета.	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Имеются дефекты покрытия	К,О,С,Г,У	Выровнять покрытие	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						

5	Автостоянка и парковка	нет			Нет автопарковки для инвалидов, но место для установки автостоянки есть	К,О	На выделенном месте оборудовать автостоянку не далее 50 м. от входа в здание. Сделать разметку: 6х3,6м. Установить знак на высоте не менее 1,5 м	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, п. 4.1, 4.2.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1-2	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

1	Лестница (наружная) у главного входа	есть		3	Высота лестницы 0,60 м. (имеется 4 ступени). Ширина лестницы 4,0м.	О,С,У	Перед лестницей за 0,8-0,9 м рекомендуется предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Выделить контрастным цветом краевые части ступеней. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9м.; 0,7м.;0,5м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3м. и иметь не травмоопасное завершение. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м.	Текущий ремонт
---	--------------------------------------	------	--	---	--	-------	--	----------------

2	Пандус (наружный)	нет		Пандуса нет	К,О	<p>Установить пандус. Ширина пандуса не менее 1,0м., длина одного марша не должна превышать 9м., Максимальная высота не должна превышать 0,8м. при уклоне не более 1:20 (5%).</p> <p>Наружные пандусы должны оборудоваться поручнями на высоте 0,7м., 0,5м. и 0,9м. с нетравмирующими окончаниями и выступающими за марш на 0,3 м.</p> <p>Пандус должен быть оборудован колесоотбойными устройствами высотой 0,2м.</p> <p>Поверхность пандуса должна быть нескользкой.</p> <p>Необходимо выделить контрастным цветом перила, колесоотбойники, начало и конец пандуса.</p> <p>Рекомендовано над пандусом установить навес, оборудованный водоотводом</p>	Капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	Ширина входной площадки перед входом: 4,0х2,15м.	С,Г,У,К,О	Поверхность площадки должна быть нескользкая при намокании.	Текущий ремонт

4	Дверь (входная)	есть	5	Две двери металлические: 0,90м., порог 0,02м. Нет смотровой панели.	К,О,С,Г,У	Необходимо устранить или снизить пороги до 0,014м. В полотнах наружных дверей следует предусмотреть смотровую панель заполненную прозрачным материалом, нижняя часть которого должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м. Входные двери со стеклом должны иметь контрастную маркировку высотой не менее 1,2м. не выше 1,5м. от поверхности пола.	Текущий ремонт
5	Тамбур	нет					
6	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения до мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 52875-2007, СП 1.13130.2009 .					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		3-5	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Ширина коридора от 1,97м. Нет отдельной зоны ожидания для инвалидов-колясочников	К,О,С,Г,У	Оборудовать зону ожидания. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2	Лестница (внутри здания)	есть		7	1 лестница в здании, состоящих из 2-х маршей и 3-х площадок. Ширина лестничных маршей: 1-1,35м.; 2- 1,4м; 3-1,36м. Высота перил: 1,08м. по 11 ступеней в каждом марше. Лестничные площадки: 1.1,35x1,38м.; 2.1,4x2,65м.; 3. 1,36x3,24м.	С,О	Оборудовать параллельные стороны перил поручнями округлого сечения диаметром от 0,04-0,06м., на высоте 0,9 м. и выступающие за марш лестницы на 0,3 м. имеющие нетравмоопасное завершение. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м. Выделить контрастным цветом краевые части ступеней (первую и последнюю).	Текущий ремонт
3	Пандус (внутри здания)	нет			Лестничные марши не оборудованы откидными пандусами.	К	Рекомендовано оборудовать кабинет для приема и обучения МГН на 1 этаже.	Не нуждается
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5	Двери	есть		8	Двери перед лестницей: 0,86 м., 0,87м. порог 0,11 м.	С,Г,У,О, К	Двери должны быть 0,9м, порог 0,014м.	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		9	В здании расположено 6 эвакуационных выходов. Для инвалидов-колясочников эвакуационным выходом является вход оборудованный пандусом (главный вход). Для всех остальных категорий граждан эвакуационные пути расположены через главный вход, спортивный зал, столовую, через коридор и выход под лестницей. Все информационные таблички "Выход" расположены над дверями, вследствие чего, при задымлении они будут не видны.	К,О,С,Г,У	Кромки ступеней или поручни на путях эвакуации внутри здания должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Информационные указатели расположить по полу или стене по пути к выходу, на высоте 1,5м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с требованиями СП.59.13330.2012 п. 5.2, п.5.2.31 СП 1.13130.2009, ГОСТ Р 12.4.026.2001						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		6-9	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть					Рекомендовано оборудовать кабинет для приема и обучения МГН на 1 этаже.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Кабинет директора			10	Дверь 0,80м., порог 0,02м. Высота стола 0,75м., глубина 0,3м.	К,С,У,Г, О	Дверь должна быть 0,90м., порог 0,014м.	Текущий ремонт
1.2	Учительская			11	Двери 1,18 (0,6х0,58)м., порога нет. Высота столов 0,76м., глубина 0,42м.	К,С,У,Г, О	Двери должны быть 0,90м.	Текущий ремонт
1.3	Кабинет математики			12	Двери 0,90м., порог 0,03м. Высота стола 0,73м., глубина 0,43м.	К,С,У,Г, О	Допустимая высота порога 0,014м.	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания	есть						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Спортивный зал	есть		13, 14	<p>Двери 1,37м., порог 0,014м. Ширина коридора 1,57м. Две раздевалки:</p> <p>1.Для девочек: размеры раздевалки: 1,78х6,0м.; двери 0,70м. порог 0,05м.; высота крючков для одежды 1,46м. Высота лавочек 0,34м.</p> <p>2.Для мальчиков: размеры раздевалки: 1,21х6,0м.; дверь 0,70 м., порог 0,04м. Крючки для одежды находятся на высоте 1,48м.до 1,51м. Высота лавочек 0,33м. При входе в зал имеется препятствие из 3 ступенек, высота 0,66м.</p>	К,О,С,Г, У	Предусмотреть дополнительные крючки для одежды на высоте 1,3м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.2	Столовая	есть		15	Перед входом в столовую установлено три раковины высотой: 0,80м.; 2 сушилки: высота 1,07м., 0,5м. Дверной проем 1,15м., порог 0,04м. Высота столов 0,72м., глубина 0,26м.	К,О,С,Г, У	Необходимо оборудовать зону для инвалидов-колясочников в столовой: ширина прохода между столами не менее 1,2м.	Текущий ремонт
2.3	Библиотека	есть		16	Дверь 0,87м., порог 0,04м. Высота столов 0,74м.	К,О,С,Г, У	Допустимая высота порога 0,014м. В библиотеке не менее 5% мест следует оборудовать с учетом доступа инвалидов-колясочников и отдельно для инвалидов по зрению, с дополнительным освещением по периметру.	Текущий ремонт
2.4	Актный зал	есть		17	Двери 118(0,60x0,58 м.), порога нет.	К,О,С,Г, У	Дверь со стеклом должна иметь контрастную маркировку высотой не менее 1,2м. не выше 1,5м. от поверхности пола.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012. п.5, п.7.; СП 59.13330.2011, ГОСТ Р 52875-2007.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		10-17	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-			Не нуждается

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		18, 19	<p>1 туалет для мальчиков: 1. Дверь 0,78м., порог 0,02м., ширина туалетной комнаты 3,02х2,32м., ширина кабинки 1,47м. Высота унитаза 0,40м. Раковина на высоте 0,86м.</p> <p>1 туалет для девочек: 1. Дверной проем 0,78м., порог 0,02м.. Ширина туалетной комнаты 1,73х2,64м. Ширина кабинки 1,12м. Раковина на высоте 0,82м., высота унитаза 0,42м.</p>	К,О,С,Г,У	<p>Кабина должна быть размером ширина: 1,65м; глубина: 2,2м, дверь 0,90м. Рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75м. для размещения кресла-коляски. В туалетной комнате должно быть пространство диаметром 1,4м. для разворота кресла-коляски. Следует установить кнопку экстренного вызова в туалетной кабине. Предусмотреть крючки для одежды или полотенца на высоте 1,5м. от пола</p>	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							У дверей следует предусмотреть специальные знаки на высоте 1,35м. Туалетную комнату необходимо оборудовать поручнями у унитаза и горизонтальным поручнем у раковины. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м.	
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		20	В школе 2 гардероба. 1. Дверь 0,77м., порога нет. Высота вешалок для одежды расположены на уровне: 1,20м., 1,29м. и 1,53м. 2. Дверь 1,11м., порог 0,03м. Высота вешалок 1,33м., 1,35м.	К,О,С,Г,У	Выделить зону визуальными средствами информации.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012 п.5						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		18-20	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

1	Визуальные средства	есть		21	Все указатели выхода расположены под потолком, или выше уровня 2 м. и при задымлении становятся не видимыми	С,Г,К,О, У	Таблички и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению и продублированы шрифтом Брайля. Информации должна располагаться на уровне не выше 1,5м. от пола. По пути эвакуации стены или пол должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них должны быть наклеены световые ленты.	Текущий ремонт
2	Акустические средства	есть		22	В школе расположена система тревожной кнопки. Установлен звонок с уроков.	К,О,С,Г, У	Установить кнопки вызова на главном входе; и кнопку экстренного вызова в санитарно-гигиеническом помещении. Установить индукционную петлю.	Текущий ремонт

3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Оборудовать вход в здание тактильной плиткой с предупреждающим рельефом за 0,8м, ширина плитки 0,3-0,5м.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения до мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 52875-2007, СП 1.13130.2009 .						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		21-22	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____